

# КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ ФИНАЛА НАЦИОНАЛЬНОГО ЧЕМПИОНАТА «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ» (WORLDSKILLS RUSSIA - 2018) ПО КОМПЕТЕНЦИИ 02 – ИНФОРМАЦИОННЫЕ КАБЕЛЬНЫЕ СЕТИ

Модуль 4 - Тест скорости

Утверждено:

Менеджер компетенции

Шилов Сергей Викторович



# **ВВЕДЕНИЕ**

Сварка оптических волокон является одним из важнейших навыков, которыми должны обладать специалисты данной компетенции. При сварке оптических волокон важно не только качество сварных соединений, но и скорость их выполнения.

Как правило, медленная работа по сварке оптических волокон, монтажу модулей и коннекторов приводит к увеличению времени выполнения конкурсантом заданий в целом.

# ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЯ

Участники соревнований должны показать насколько быстро и качественно они могут выполнять сварку оптических волокон и терминирование кабелей «витая пара».

# ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ

Таблица 4.1 Перечень оборудования и материалов для выполнения конкурсного задания Модуль 2

Условное обозначение	Наименование	Ед. изм.	Количество
WSR03	Рабочая станция	шт.	1
	Аппарат для сварки оптических волокон Fujikura 80S	шт.	1
	Скалыватель оптических волокон Fujikura CT-30A	шт.	1
FOE1	Кросс ШКОС-Л	шт.	1
FOE3	Муфта МОГ-СПЛИТ	шт.	1
FOC-2	Кабель ДОТс-П-48У	М	>5

# ИНСТРУКЦИИ УЧАСТНИКАМ

Задание состоит из двух частей. Оценка работ конкурсантов производится экспертами после выполнения двух этапов модуля.

### ЧАСТЬ 1: ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ

На выполнение данной части модуля отводится 1 час, где: 30 мин. – подготовительный этап, 5 минут – ожидание, 25 мин. – сварка ОВ на скорость.

### Шаг 1. Подготовительный этап (30 мин)

Необходимо организовать рабочее место, произвести подготовку ОВ к сварке, заполнить поля схемы распределения оптических волокон

### **Шаг 2. Сварка ОВ на скорость (25 мин)**


Сварка ОВ на скорость начинается и завершается по команде от экспертов.

2.1 Выполните сварку ОВ по схеме на рис.4\_2 (Fig.4\_2).


Во время выполнения сварки оптических волокон на скорость требуется соблюдать следующие правила:



- Протирать оптическое волокно перед скалыванием не менее 3х раз. При протирке ОВ производить смену салфеток (1 салфетка одно ОВ);
- Очищать стриппер после каждого использования;
- В процессе работы допускается применение участником OTDR либо визуального локатора повреждений;
- Перед стартом выполнения задания, допускается смачивание салфеток спиртом;
- Если выполненных сварных соединений меньше 47шт, то подключение последнего пигтейла произвести в порт 12, если 47 в порт 24;
- Допускается разделить оптические волокна по модулям перед началом теста, использование самодельных приспособлений для разделения волокон не допускается, см. Рис. 1



(а) допускается




(b) не допускается



(с) не допускается Рис. 1


- КДЗС должны быть в контейнере. До старта, выкладывание КДЗС на рабочий стол запрещается;
- Производить сварку ОВ допускается только на рабочем столе;
- Допускается применение дополнительных приспособлений, органайзеров для укладки ОВ после сварки





© Союз «Ворлдскиллс Россия», 02 – Информационные кабельные сети







## ЧАСТЬ 2. ТЕСТ СКОРОСТИ МОНТАЖА МОДУЛЕЙ И КОННЕКТОРОВ

### Шаг 1. Подготовительный этап (10 мин)


Во время подготовки участникам необходимо приготовить отрезки кабеля «витая пара» длиной 400 мм, не менее 25 штук.

### Шаг 2. Тест скорости терминирования кабелей «витая пара» (20 минут)

Перед стартом выполнения модуля, конкурсантам необходимо заполнить поля следующей таблицы:

План, Линков	
Факт, Линков	
Дата, ФИО конкурсанта, подпись	
Дата, ФИО эксперта, подпись	

После того, как участники получат команду «старт», они должны выполнить как можно большее количество ЛИНКов по следующей схеме:



Терминирование необходимо производить по стандарту TIA/EIA568B.

По завершению работ, участник должен подключить к созданному участку кабельный тестер, как показано на рисунке выше.

Минимально-необходимое количество Линков, входящих в зачет — 15 шт, за каждый дополнительный Линк начисляется по 0,2 балла.

При выполнении конкурсного задания участникам необходимо соблюдать следующие правила:

- Правильно использовать средства индивидуальной защиты;
- Поддерживать чистоту рабочего места;
- Бережно относиться к предоставленному оборудованию и материалам.